

На дом
не выдается

1.544

Мельников, Н.Н.
Союзъ для превра-
щений волчиц...

Одесса, 1396.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ

Инжен.-Технол. Н. П. МЕЛЬНИКОВА.

СОСТА ВЫ

для

Уничтоженія накипи

въ

паровыхъ котлахъ


и описание предварительного очищенія воды

для паровыхъ котловъ.

Огнеупорныя эмали для предохраненія
желѣза паров. котловъ отъ прогоранія.

съ таблицами рисунковъ.

Соч. Инженеръ-Технол. Н. П. Мельниковъ



Тип. Южно-Русск. Общ. Печати. Дѣла (Пушкинская ул., № 19).
1896.

Дозволено цензурою. Одесса, 28 Февраля 1896 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Предисловіе.	Стр.
Значеніе средствъ для удаленія накипей.	3
Общество страхованія заграницей.	9
Глава I.	
Причины взрывовъ паровыхъ котловъ и составы для уничтоженія накипи.	
Чрезмѣрное увеличеніе пара.	11
Плохая работа котла.	12
Разъѣданіе желѣза котла	12
Котельная накипь.	13
Пониженіе уровня воды.	16
Перегрѣваніе воды въ котлѣ	16
Составъ воды	20
Составъ котельного камня.	23
I. Средства, разрыхляющія накипь.	27
II. Крахмалистые и сахаристые вещества	28
III. Дубильные и красильные вещества.	32
IV. Жирные вещества.	36
V. Глицеринъ и Глицеринады	38
VI. Кислота	42
VII. Щелочи и разныя соли	43
VIII. Смѣшанные составы	52
О количествѣ составовъ	53

Глава II.

Химические способы очистки воды до поступления в котель.

Способъ Кларка	56
Способъ де-Гена	57
Способъ Болига, Ф. Дершау	58
Способъ Беранже и Дингля	64
Очистка щавелевой кислотой	69
Сравнение способовъ	70
Аппараты для очистки воды	71
Аппаратъ Ф. Дершау	72
Приборъ Гайлье, Гюе, Шихлера и Дельво	73

Глава III.

Составы для предохранения жалѣза котловъ отъ ржавчины.

Ржавление отъ газовъ и хлористаго магнія	76
Ржавление отъ жирныхъ веществъ	81
Предохранительные средства	83

Глава IV.

Механические способы очистки воды и нагреваніе воды.

Электричество	86
Цинкъ	87
Вкладыши	88
Сборники накипи	89
Продуваніе котла	90
Предварительное нагреваніе воды	92
Аппараты Шау, Шефера и Буденберга	96

Глава V.

Предохраненіе жалѣза котла снаружи.

Рефракторы	100
Химические способы — эмали	101
Графитовая эмаль (рецепты)	104
Заключеніе	107
Литература	109
Таблицы чертежей.	

ПРЕДИСЛОВИЕ.

— — — — —

Вопросъ объ уничтоженіи накипи въ паровыхъ котлахъ имѣть очень важное значеніе. Накипь въ паровыхъ котлахъ, какъ это безспорно пынѣ признано очень многими авторитетами: Пекле, Ф. Фишеромъ и мн. др. (напр. профес. Кандлеромъ, на паровозахъ центральной Нью-Йоркской ж. дороги еще въ 1865 г. и рапѣ) даетъ слѣдующія неудобства:

1) Увеличиваетъ расходъ топлива отъ 10 и болѣе процентовъ (по Кандлеру, въ исключительныхъ случаяхъ, увеличеніе топлива доходитъ до 47%).

2) Котельная накипь способствуетъ безполезному прогоранию желѣза, которое иногда накаляется до красна, при значительной толщинѣ накипи.

3) Котельная накипь служитъ одной изъ главныхъ причинъ взрывовъ паровыхъ котловъ.

4) Котельная накипь служить выѣда-
нию и порчи желѣза (отъ ржавленія), такъ
какъ виолиѣ доказано, что порча желѣза
происходить именно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ
собирается накипь.

Если въ паровыхъ котлахъ устранить
накипь, то устраивается порча желѣза *отъ*
накаливанія, устраиваются, въ большинствѣ
случаевъ, *взрывы котловъ*, устраивается пор-
ча желѣза *отъ разгнданія* (ржавленія) и
получается экономія въ топливи, а эконом-
мія въ топливи, вслѣдствіе удаленія накипи,
иногда доходитъ до 47% *).

Въ литературѣ имѣется цѣлый рядъ
неоспоримыхъ указаний поразительныхъ слу-
чаевъ расхода топлива, при увеличеніи ко-
тельной накипи въ паровыхъ котлахъ.

Мы здѣсь приведемъ данныя, которыя
даетъ Инженеръ-Технологъ Бернеръ (началь-
никъ Мастерскихъ Юго-Зап. ж. д., въ Кіевѣ,
нынѣ уже умершій).

Г. Бернеръ приводитъ слѣдующія числа, пока-
зывающія вліяніе накипи на пароходныхъ котлахъ,
выработанныя на Волгѣ **).

Пароходъ въ 100 силь, съ двумя котлами, изъ

*) По Кандлеру „Журналъ Мануф. и Торговли“
1866. Т. VIII.

„Морской Сборникъ“ 1866.

**) „Журн. Мануф. и Торговли“. 1866 Т. V.
„О трубчатыхъ котлахъ“.

коихъ каждый съ 110 дымопроводными трубками, расходовалъ дровъ:

въ 1-й годъ плаванія въ каждый часъ .	0,66	саж.
" 2-й "	" " "	. 0,70 "
" 3-й "	" " "	. 0,74 "
" 4-й "	" " "	. 0,80 "

На 5-й годъ трубы очистили и вставили за-ново въ котель и топлива потребовалось снова почти столько-же сколько въ 1-й годъ, а именно 0,68 саж. въ часъ, т. е. на 0,02 сажени больше, чѣмъ въ первый годъ, это произошло отъ того, что всетаки нельзя было очистить накипь совершенно при перестановкѣ трубы.

Такимъ образомъ накипь на пробномъ волжскомъ пароходѣ, на второй годъ увеличила расходъ топлива на 6%, на третій годъ на 12%, на четвертый годъ на 21%.

Эти числа, присущіи хорошей волжской (мягкой) водѣ; какія-же числа должны получиться для воды жесткой, которую приходится употреблять различнымъ паровымъ котламъ, паровозамъ, локомотивамъ и т. п.?

Сто - сильный волжскій пароходъ, если считать куб. саж. дровъ въ 15 руб., на четвертый годъ своего дѣйствія расходуетъ топлива на 4200 рублей больше чѣмъ въ первый годъ! Все это благодаря котельному камню.

Приведя эти числа—выработанныя строго-научно и на практикѣ — намъ едва-ли остается доказывать необходимость употреблять средства для устраненія котельного камня.

Въ виду громаднаго значенія накипей въ паровыхъ котлахъ, мы и разберемъ по-

дробно тѣ средства, тѣ способы и составы, которые служать для уничтоженія накипи.

При работѣ парового котла цѣлый рядъ факторовъ служить и способствуетъ его порчѣ.

Вода, служащая для парообразованія, разъѣдаетъ желѣзо котла, вода производить ржавчину желѣза.

Если эта вода содержитъ соли (напр., хлористый магний, натрій и др.) то эти соли способствуютъ ржавленію желѣза, а следовательно и его порчѣ.

Газы, растворенные въ водѣ (кислородъ, углекислота и др.), разъѣдаются желѣзо.

Наконецъ, вода имѣть разныя соединенія (сѣрнокислый кальцій, углекислый кальцій, углекислый магній и мн. др.), которыхъ, по мѣрѣ выпариванія воды, образуютъ на-кипь (или котельный камень) и эта накипь способствуетъ порчѣ желѣза; накипь или котельный камень иногда образуетъ слои въ нѣсколько дюймовъ, эти слои, не допуская воды до желѣза, позволяютъ этому желѣзу накаливаться.

Извѣстны случаи образованія въ паровозѣ накипи 35—40 пудовъ.

Паровой котель, съ накаленіемъ стѣнкой, произшедшей отъ чрезмѣрнаго нагреванія,