

Г 1.693

НА ДОМ
НЕ ВЫДАЕТСЯ

ЧТО НАДО ДѣЛАТЬ ВЪ ДОМАХЪ
ПРОТИВЪ
ХОЛОДА, СЫРОСТИ И ДУХОТЫ.

В. СОБОЛЬЩИКОВА.

40 рисунковъ въ текстѣ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Лафія И. И. Глазунова, Казанская ул., № 8.
1872.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ ВЪ ДОМАХЪ

ПРОТИВЪ

ХОЛОДА, СЫРОСТИ И ДУХОТЫ.

В. СОБОЛЬЩИКОВА.

Б.М.

ИМПЕРІАЛ

Московскаго

1693.

40 рисунковъ въ тексте ТЕХНИЧЕСКАГО УЧИЛИША



394.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1872.



СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ.

Нагрѣваніе.

	стр.
Общія свойства компатныхъ печей.....	1
Значеніе плотности печи.....	3
Значеніе плотности въ раздѣлѣ	12
Нагрѣвателная способность печи.....	14
О закладкѣ голландской печи вообще.....	17
Косая голландская печь въ шесть оборотовъ	18
Прямоугольная голландская печь.....	21
Голландскія печи съ воздухонагрѣвателнымъ каналомъ.....	22
Голландскія печи малыхъ размѣровъ.....	25
Печи нагрѣваемыя кухонными очагами.....	26
Изразцы.....	28
Вышка.....	30
Герметическія дверцы.....	31
Дымовыя трубы.....	34
Общеупотребительный способъ выжиганія трубъ.....	38
Безопасный способъ выжиганія трубъ.....	42

Нагрѣваніе, соединенное съ провѣтриваніемъ.....

Воздухъ.....	53
Почему зимой дуетъ отъ оконъ?.....	55
Влажніе теплоты на вѣсЬ воздуха.....	56
Кислородъ.....	57
Водяные пары въ воздухѣ.....	59
Сухость воздуха	84
Сыростъ.....	75
Потѣніе оконъ	87
Копоть.....	88
Средства противъ сырости.....	90
О дѣйствіи калориферовъ вообще.....	91
Каналы, вводящіе холодный воздухъ (поддувала).....	94

*

	стр.
Трубы, выводящие испорченный воздухъ.....	100
Подвальные калориферы	104
Комнатные калориферы.....	113

Провѣтриваніе.

Значеніе провѣтриванія для нашего здоровья.....	128
Чтѣ с совершаются въ воздухѣ при провѣтриваніи?.....	132
Примѣненіе нагрѣванія къ провѣтриванію.....	134
Сколько нужно свѣжаго воздуха при провѣтриваніи	136
Общеупотребительныя средства провѣтриванія.....	137
Провѣтриваніе посредствомъ введенія воздуха въ дома.....	141
Провѣтриваніе посредствомъ удаленія воздуха изъ дома.....	144
Холодъ черныхъ лѣстницъ	154
Провѣтриваніе кухонь.....	155
Провѣтриваніе прачечныхъ.....	159
Случайная теплота въ комнатѣ.....	163
Уравновѣшиваніе температуры.....	164

Теплые дома у насъ не рѣдкость, теплые и сухие попадаются рѣже, а теплые, съ постоянно возобновляющимся въ нихъ воздухомъ, почти неизвѣстны.

Дома наши потому теплы, что у насъ много дровъ. Какъ бы, однакожъ, мы ни были богаты дровами, все же они представляютъ цѣнность. Мы сжигаемъ непозволительные количества этой цѣнности и остаемся совершенно довольны добываемою нами теплотой. Мы такъ привыкли истреблять дрова, что не находимъ въ этомъ ничего безобразнаго; между тѣмъ, въ статьѣ расхода на отопленіе мы могли бы дѣлать очень значительные сбереженія, еслибы печи наши устроивались съ некоторымъ разсчетомъ.

При существующемъ у насъ порядке производства печной работы, мы не можемъ ожидать, чтобы у насъ когда-нибудь были хорошия печи. Печники наши, едва заработавая насущный хлѣбъ, не въ состояніи сдѣлать что-нибудь лучше того, что они привыкли дѣлать; тѣмъ менѣе способны они поразмыслить о томъ, какъ бы лучше сдѣлать. Тотъ, кто подрѣжаетъ печника, требуетъ только, чтобы печь

была поставлена, а что печникъ будетъ дѣлать и какъ будетъ дѣйствовать его произведеніе, то подряжающему еще меньше известно, нежели печнику.

Когда простыя нагрѣвателныя печи дѣлаются у насъ среди такого всесторонняго незнанія, то чего же мы можемъ ожидать въ дѣлѣ провѣтриванія? Какими невѣдомыми путями могутъ быть введены у насъ такія печи, которыя бы, требуя немногого дровъ, грѣли наши жилища и давали имъ постоянно новый запасъ свѣжаго воздуха? Для сохраненія нашего здоровья, провѣтривание нашихъ, плотно закрытыхъ на всю зиму домовъ, едвали не важнѣе нагрѣванія, а у насъ о немъ очень мало распространены даже самыя поверхностныя знанія. Существуетъ слово *вентиляція*, представляющее мирному гражданину что-то очень мудрое, внушающее опасеніе приступить не только къ устройству его, но даже къ знакомству съ нимъ, а дѣло это вовсе нехитрое.

Умѣньемъ дѣлать хорошия печи и устроивать провѣтриваніе должны обладать печники, но умѣнье это имъ нужно еще приобрѣсти. Чтобы научить печниковъ, я издалъ собственно для нихъ книжку «*Печное Мастерство*», въ которой изложены подробно наставленія: какъ мастеръ долженъ работать и какъ можно класть печи, нагрѣвающія жилыя помѣщенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ постоянно проводящія въ нихъ свѣжій воздухъ. Книжка моя разошлась въ очень большомъ количествѣ, но ею, сколько мнѣ известно, воспользовались не печники, а люди дающие имъ работу. Очень вѣроятно, что этимъ пу-

темъ книжка моя повліяла на улучшеніе у наць печной работы: нѣсколько тысячъ экземпляровъ «Печнаго Мастерства» не могли быть пріобрѣтены публикой для забавы. Успѣхъ моего изданія доказываетъ, что хорошіе хозяева расположены поучить работающихъ у нихъ печниковъ, и для этого требуютъ практическаго руководства. Отвѣтъ на это требованіе только вторымъ изданіемъ «Печнаго Мастерства» мнѣ показалось неудовлетворительнымъ, и я написалъ это, болѣе пространное руководство.

Въ книгѣ моей читатель найдетъ не теоріи, требующія для своего приложенія нѣкоторыхъ предварительныхъ свѣдѣній, а готовые результаты опыта, уже произведенныхъ.

Вас. Собольщиковъ.

С.-Петербургъ,
Больш. Садовая, 14.



НАГРЕВАНИЕ.

Общія свойства комнатныхъ печей.

Для нагреванія нашихъ домовъ мы устраиваемъ печи голландскія, утермарковы (круглые), лежанки, каминъ, а иногда и переносныя печи. Истопленные печи и лежанки грѣютъ комнаты внѣшними своими поверхностями, выдѣляя теплоту, полученную отъ сгорѣвшихъ дровъ, а каминъ грѣютъ только лучистою теплотой огня. Оба эти рода нагреванія производятся лучистымъ путемъ: въ печахъ оно получается отъ нагрѣтыхъ поверхностей, а въ каминахъ отъ огня, но оба рода аппаратовъ представляютъ существенную разницу. Когда въ каминѣ погаснетъ огонь, нагреваніе прекращается, а истопленная голландская печь дѣлается хранилищемъ тепла, которое расходуется въ комнатный воздухъ въ болѣе продолжительное время. При каминѣ дѣлаются иногда обороты, но тогда это уже не каминъ, а голландская печь въ видѣ камина. Только такія камино-печи силою нагреванія не могутъ сравниться съ голландскими печами, потому что устройство каминаго гнѣзда требуетъ оборотовъ широкихъ, которыхъ въ небольшихъ размѣрахъ печи, при каминномъ устройствѣ почной части, нельзя сдѣлать столько, сколько ихъ дѣлается въ голландской печи, следовательно огонь проходитъ болѣе короткій путь и вылетаетъ въ трубу съ такимъ сильнымъ жаромъ, которымъ можно бы нагрѣть другую печь. Печи такого

устройства дѣлаются болѣею частію изъ прихоти, которой мы жертуемъ иногда очень существенными нашими выгодами.

Круглые печи называются утермарковыми, потому что, лѣтъ 40—50 тому назадъ, нѣкто Утермаркъ изобрѣлъ такое устройство печи, при которомъ она, кромѣ вѣнчанихъ поверхностей, выдѣлявшихъ теплоту, имѣла и внутреннія камеры, куда проникалъ комнатный воздухъ и возвращался оттуда въ нагрѣтомъ состояніи. Печи Утермарка вышли изъ употребленія потому, во-первыхъ, что конструкція ихъ была очень сложна и, во-вторыхъ, нагрѣвая воздухъ внутренними своими каналами, онъ его портили. Печи эти были круглые, одѣтыя листовымъ желѣзомъ. Внутренность ихъ дѣлалась изъ лекальнаго кирпича нѣсколькихъ видовъ, плотно укладывавшихся въ цилиндрическую форму желѣзной одежды (бураковъ). Для внутренняго воздухонагрѣвательного канала употреблялась чугунная плита, желѣзная воронка и трубочки изъ латуни и желѣза. Построить такую печь безъ рисунка или модели нельзя было, и лекальный кирпичъ нужно было заказывать. Въ такомъ общеупотребномъ предметѣ, какъ комнатная печь, условія эти оказались невыполнимыми. Печники наши, не зная внутренняго устройства утермарковыхъ печей, позаимствовали только вѣнчаную круглую ихъ форму, а съ нею и имя Утермарка. Теперь уже и круглая форма начинаетъ исчезать, потому что прямоугольный кирпичъ не совсѣмъ удобно укладывается въ цилиндръ, а имя, хотя изуродованное, идетъ всюду, гдѣ печь, вместо изразцовъ, одѣвается желѣзомъ: печники продолжаютъ дѣлать футермарки четыреугольныя. Внутреннее устройство нынѣшнихъ футермарокъ ни чѣмъ не отличается отъ голландскихъ печей: тѣ же топочные камеры, тѣ же обороты. Существенную разницу представляетъ желѣзная одежда. Когда въ печи сдѣлается трещина, то дымъ не проходитъ сквозь желѣзо, а это не бездѣлица, тѣмъ больше, что трещина, въ работѣ нашихъ печниковъ, явленіе неизбѣжное.

Лежанки дѣлаются точно также, какъ голландскія печи, съ тою только разницей, что въ нихъ обороты располагаются горизонтально, т. е. лежачіе.

Какъ конструкція всѣхъ этихъ печей, такъ и дѣйствіе ихъ

совершенно одинаковы. Дѣйствіе ихъ состоить исключительно въ нагрѣваніи, т. е. въ распространеніи той теплоты, которую въ нихъ оставляютъ сгорѣвшія дрова. Онѣ провѣтриваются комнаты въ то только время, когда производится топка, т. е. когда горѣніе дровъ поддерживается воздухомъ, втягиваемымъ печью изъ комнаты. Какъ только вышку закроютъ, провѣтривание прекращается. Нагрѣвателная сила нашихъ печей зависитъ, конечно, отъ ихъ размѣровъ, но еще больше зависитъ она отъ того, какъ печь сработана.

Хорошая комнатная печь должна соединять въ себѣ слѣдующія три качества: 1) она должна быть плотна, чтобы полученная отъ сгорѣвшихъ дровъ теплота, оставалась въ ней въ возможно большемъ количествѣ и распространялась равномѣрно во всей массѣ печи; 2) всѣ части печи не должны быть слишкомъ толсты, чтобы получаемая во время топки теплота не задерживалась во внутреннихъ ея частяхъ и не слишкомъ тонки, чтобы печь не скоро простыvalа. Сверхъ того она должна имѣть очень много плоскостей, доступныхъ комнатному воздуху, и 3) она должна быть прочна, чтобы грязь и пыль, неразлучныя съ передѣлкою печи, беспокоили насть какъ можно рѣже.

Рассмотримъ ближе первыя два качества.

Значеніе плотности печи.

Когда печь, сложенная изъ ^{*}нѣсколькихъ сотъ кирпичей, представляетъ сплошную, безъ всякихъ перерывовъ массу, тогда ее можно назвать плотною и способною принять теплоту всѣми своими частями, а когда въ ней есть трещины, то очень понятно, что теплота не можетъ переходить чрезъ трещины и равномѣрно распространяться по всей печи. Чтобы убѣдиться, какъ теплота не переходитъ чрезъ трещины, можно произвести слѣдующій опытъ. Взять брускъ желѣза или стали длиною, положимъ, около аршина, и одинъ конецъ этого бруска просунуть въ горящія дрова, а другой держать въ рукѣ, замѣтивъ на часахъ минуту, когда брускъ положенъ въ огонь.

Спустя нѣсколько времени конецъ въ рукѣ сдѣлается такъ горячъ, что его нельзя будетъ держать. Выпустивъ изъ рукъ горячій брускъ, замѣтимъ во сколько времени онъ сдѣлался горячимъ. Потомъ переломимъ его пополамъ, сложимъ плотно переломленное мѣсто и свяжемъ его въ лубки. Приготовленный такимъ образомъ брускъ, мы опять положимъ въ огонь и, замѣтивъ на часахъ время, мы долго будемъ ожидать, пока конецъ въ рукѣ нашей нагрѣется такъ сильно, чтобы его нельзя было держать. Какъ не нагрѣется этотъ связанный брускъ, такъ не нагрѣется и та печь, въ которой есть трещины.

Наши печи всѣ съ трещинами, слѣдовательно въ нихъ нѣть первого изъ перечисленныхъ выше качествъ. Горѣніе дровъ не оставляетъ въ нихъ всей теплоты, производимой во время топки и если мы вспомнимъ о переломленномъ желѣзномъ брускѣ, которого не можетъ скоро прогрѣть огонь, то можемъ понять, какъ безпрока наша топка печей, какую пропасть денегъ, въ видѣ дровъ, мы сжигаемъ, не получая того, что на эти деньги могли бы мы получить при печахъ безъ трещинъ. Разсматривая виѣшнія поверхности нашихъ печей, никакъ нельзя заподозрить присутствія въ нихъ многихъ трещинъ, особенно если печь одѣта хорошими изразцами. Въ иной вся внутренняя конструкція, которой мы, конечно, не видимъ, разрѣзана трещинами во всевозможныхъ направленіяхъ. У насъ печи безъ трещинъ быть не могутъ, потому что, для соединенія кирпичей, употребляется сырая глина, которая, когда усыхаетъ, то по свойству своему, дастъ трещину, и этого-то материала наши печники кладутъ между кирпичами слишкомъ много. Какъ глина трескается мы можемъ замѣтить даже на поляхъ, когда намъ случается ходить въ ютньюю пору по глинистой почвѣ. Этимъ свойствомъ глина представляетъ очевидное зло въ нашихъ печахъ и не только въ печахъ, но и во всякой печной работѣ: въ трубахъ, раздѣлкахъ, смазкѣ и проч., но такъ-какъ зло это неизбѣжно, потому что для соединенія кирпичей, составляющихъ печь, до сихъ поръ другаго, лучшаго средства мы не знаемъ, то намъ остается стараться, чтобы этого признанного зла было употребляемо какъ можно меньше и чтобы печь наша состояла вся изъ хорошо обоз-

женныхъ кирпичей, соединенныхъ такимъ малымъ количествомъ глины, безъ какого обойтись нельзя.

Посмотримъ же, сколько дѣйствительно нужно глины, чтобы хорошо соединить кирпичи. Если мы возьмемъ два хорошихъ, сухихъ кирпича, положимъ ихъ одинъ на другой, то увидимъ, что они не прилегаютъ другъ къ другу такъ плотно, какъ прилегли бы два отполированныхъ утюга. Кирпичи, положенные одинъ на другой, соприкасаются нѣсколькоими точками и между поверхностями ихъ есть незначительная пустота. Когда печникъ кладетъ печь, то онъ долженъ стараться, чтобы всѣ кирпичи ложились въ ней такъ близко одинъ къ другому, какъ два, приведенные мною для примѣра. Онъ долженъ даже потереть ихъ другъ о друга, чтобы нѣсколько сгладить шероховатости, препятствующія имъ сойтись плотнѣе. Если печникъ сдѣлаетъ такъ тщательно всю печь, то ее можно будетъ назвать плотною и можно будетъ поручиться, что она не дастъ трещины, по той простой причинѣ, что треснутъ будетъ нечemu: толстыхъ слоевъ глины не будетъ.

Остановивъ на этомъ наше вниманіе и сознавъ вредное вліяніе толстыхъ швовъ на наши печи, посмотримъ, какъ достичнуть того, чтобы кирпичи лежали на глине одинъ возлѣ другаго дотого близко, что нѣкоторыя только точки поверхностей ихъ соприкасаались между собою. Посмотримъ прежде, какъ печникъ работаетъ. Онъ беретъ напитанную водою тряпку и смачиваетъ ею тѣ кирпичи, на которыхъ онъ располагаетъ класть слѣдующіе. Бросивъ тряпку, онъ захватываетъ комъ очень мягкой, смѣшанной съ пескомъ глины, кладетъ ее на увлажненный тряпкою кирпичъ и дѣлаетъ постель для слѣдующаго кирпича. Приготовивъ постель, онъ выбираетъ кирпичъ, подноситъ его къ ведру, плещетъ на него водой, кладетъ на глину и пристукиваетъ молоткомъ, иногда довольно усердно. Когда онъ оберетъ выступившую за края глину, мы посмотримъ на слой ся, оставшійся между кирпичами, и увидимъ, что слой этотъ имѣетъ толщину побольше $\frac{1}{4}$ вершка. Это, конечно, далеко не то, чего мы желаемъ. Это не соприкасающіяся нѣсколькоими точками кирпичи а напротивъ, раздѣленные толстымъ слоемъ глины. Намъ нетрудно понять,

что произойдетъ съ этимъ слоемъ, когда печь накаится во время топки.

Сдѣлаемъ другой опытъ. Попросимъ печника взять комъ той же мягкой глины, положить ее на гладкую чугунную плиту и разровнять такъ, какъ онъ дѣлалъ, приготовляя постель для кирпича. Потомъ возьмемъ утюгъ, холодный конечно, и нажмемъ имъ глину. Если мы нажмемъ утюгъ покрѣпче, то глина поползетъ изъ-подъ него, а если мы станемъ слегка двигать утюгомъ, нажимая его, то глина поползетъ сильнѣе. Когда, подвигавъ немного, мы замѣтили, что глина изъ-подъ утюга больше не выходитъ и снимемъ его, то найдемъ, что подъ нимъ остался слой глины такой тонкій, что нетолько одной четвертой, но и $\frac{1}{40}$ доли вершка въ немъ не будетъ. Въ такомъ швѣ трещина образоваться, конечно, никакъ не можетъ. Еслибы мы, дѣлая первое наблюденіе надъ работой печника, заставили его подвигать верхній кирпичъ, какъ мы двигали утюгъ, то можетъ быть и тамъ глина выползла бы, но въ томъ-то и дѣло, что тамъ этого случиться не могло бы. Какъ только пчникъ положитъ на глину кирпичъ, то ужъ сдвинуть его нельзя, потому что глина подъ нимъ тотчасъ дѣлается черствою и нетолько отъ двиганья, но и отъ самыхъ сильныхъ ударовъ молоткомъ по кирпичу, она изъ-подъ него не поползетъ. Это случится оттого, что кирпичъ, какъ пористое тѣло, почти мгновенно втягиваетъ въ себя воду изъ мягкой глины и дѣлаетъ ее черствою. Если мы бросимъ каплю воды на чугунную плиту, то вся капля будетъ стоять на поверхности плиты; еслиже мы бросимъ каплю воды на сухой кирпичъ, то она почти мгновенно уйдетъ въ него. Эта способность кирпича, какъ пористаго тѣла, производить то, что положенная на него мягкая глина вдругъ дѣлается черствою.

Мы будемъ однакожъ, продолжать добиваться тонкаго шва между кирпичами и сдѣлаемъ третій опытъ. Когда пчникъ работаетъ, то возлѣ него стоитъ ведро, изъ котораго онъ плещетъ на кирпичи, употребляемые въ дѣло, а мы распорядимся поставить ушатъ съ водой и скажемъ пчнику, чтобы онъ погрузилъ въ нее нѣсколько кирпичей. Когда онъ ихъ погрузитъ, мы услышимъ въ ушатѣ шипѣніе, которое будетъ про-